



سلسله بیداری سربازان خلافت اسلامی 2

نیر بار PK

Goryunov



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



نویسنده و طراح: ابو حسین قرشی

مقدمه:

الحمد لله معزّ المؤمنين ومذلّ المشركين. الحمد لله وحده. نصر عباده، وأعزّ جنده، وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين نبي الرحمة والملحمة المبعوث بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

اما بعد:

الله تعالى می فرماید:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ (الأنفال - 65)

ای پیامبر مومنان را به کشتار و جنگ (با دشمن برای اعلاء فرمان الله) بر انگیز، هرگاه بیست نفر از صبر و شکیبای پیشه کنند بر دویست نفر پیروز خواهند شد و اگر صد نفر باشند بر هزار نفر از کافران پیروز خواهند شد زیرا کافران گروهی هستند که نمی فهمند.

اهداء به آن کسانی که در میدان های جهاد و قتال برای بلند کردن خلافت اسلامی می کوشند و می خواهند آن را به سر تا سر دنیا برسانند.

ابوحسین قرشی

توضیحاتی در مورد تیر بار PK:

تیربار PK که در ایران به آن گرینوف (Goryunov) یا تیربار کلاش نیز می گویند، اسلحه ای است اجتماعی و خودکار که با فشار غیر مستقیم گاز باروت مسلح می شود. پیشینه طراحی و ساخت این اسلحه به دهه های 50 و 60 میلادی برمی گردد، زمانی که طراحان شوروی با تقلید از تجارب آلمانیها در ساخت تیربارهای MG34 و MG42 در جنگ جهانی دوم طراحی یک تیربار قابل حمل و تغذیه شونده با قطار فشنگ را آغاز نمودند. این طرح در زمانی آغاز شد که تیربارهای قدیمی "ماکسیم" که از دهه 1930 در خدمت ارتش شوروی بود، بارها نا کارآمدی خود را به اثبات رسانده و در برابر مشکلاتی همچون سرما یا گرد و غبار بسیار آسیب پذیر بودند. بعد از این که مخترعین نام آشنای شوروی "گریگوری نیکیتسن" و "یوری ساکالف" طرح خود در خصوص یک تیربار تغذیه شونده با قطار فشنگ 62/7 م.م. را نتوانستند تکمیل نمایند، "میخائیل کلاشینکوف" معروف وارد عمل شده و با ارائه یک تیربار مسلح شونده با گاز باروت که از گلنگدن چرخشی بهره می برد، توانست یک بار دیگر توانایی خود را در تولید سلاحهای کارآمد به همگان ثابت نماید. او توانست با تولید تیربار پ.ک.ت تحول جدیدی در تیربارهای سبک تغذیه شونده با قطار فشنگ ایجاد نموده و نیروهای پیاده ارتش سرخ را با قدرت و توان بیشتر بدرقه صحنه های رزم نماید. این نسل از تیربارها مانند بسیاری از تیربارهای دیگر دارای گلنگدن باز بوده و به همین دلیل از نواخت تیر مناسب نیز برخوردار است و علی رغم استفاده از الگوی تیربارهای غربی از اصول کلی کلاشینکوف تبعیت می کند. گلنگدن بزرگ و توانمند این تیربار توانایی پذیرش گلوله های 62/7 م.م. را داراست و دارای فشنگ کش شبیه به تفنگهای هجومی کلاشینکوف می باشد. از آنجا که این تیربار از گلنگدن باز بهره می برد، پین شلیک را میتوان از روی گلنگدن برداشت. البته وقتی که گلنگدن در مسیر حمال خود می چرخد، پین شلیک روی حمال گلنگدن در حالت قفل شده باقی می ماند. این تیربار یک اسلحه عمل کننده با فشار گاز و دارای یک پیستون با کورس بلند است و پیستون گاز به طور موقت بر روی حمال گلنگدن نصب شده و همراه آن حرکت می کند. پیستون گاز و رابط آن دارای صفحاتی از جنس کروم هستند تا مقاومت بیشتری در برابر خوردگی داشته باشند. ضمناً این نکته قابل توجه است که تمام تیربارهای این گروه دارای دافعه گلنگدن نیستند، اما نمونه های ساخت مجارستان و یوگوسلاوی مجهز به آن می باشند. در جریان جنگ سرد این تیربارها شهرت زیادی در جهان داشتند و در درگیریهای مختلفی نیز مورد استفاده قرار می گرفتند. این تیربارها هنوز هم در روسیه، بلغارستان، مجارستان، رومانی، چین، یوگوسلاوی و احتمالاً در لهستان تولید می شوند. تیربار PKT چند منظوره میخائیل کلاشینکوف هرچند نتوانست به شهرتی همچون تفنگ تهاجمی طراحی شده توسط وی (مسلسل کلاشینکوف یا AK47) دست یابد، ولی اطمینان پذیری بالا، سادگی حمل و نقل و کارکرد ساده و روان توانسته است آن را در ردیف برترین تیربارهای چند منظوره دنیا قرار دهد. خانواده تیربارهای PK از طرح قطار فشنگ با جعبه بسته شبیه به طرح مورد استفاده در تیربارهای ماکسیم استفاده می کنند. این قطار فشنگها دارای 3 طول مختلف هستند که شامل 100، 200 و 250 گلوله می باشند. قطار فشنگ 100 تیری در جعبه های کوچکتر جا گرفته و می توان در نبردهای هجومی آنرا در زیر سلاح به بدنه متصل کرد. جعبه های قطار فشنگ 200 و 250 گلوله ای بزرگتر بوده و در رزمهای پدافندی مورد استفاده قرار می گیرند. معمولاً جعبه های 250 فشنگی برای نصب بر روی سه پایه استفاده می شوند. تیربار پی. کا بر علیه انواع هدفهای زمینی و بعضی از اهداف هوایی به کار می رود. نیروهای پیاده از این تیربار با به کارگیری دویپایه یا سه پایه استفاده می کنند. در ضمن تیربار پی. کا با مختصر تغییراتی در نفربرها و تانکهای روسی استفاده می شود. تیربار پی. کا در تانک بعنوان تیربار هم محور توپ اصلی مورد استفاده قرار می گیرد.

تیر بار PK

نخستین آشنایی نیروهای مسلح ایران با این سلاح مربوط به زمان جنگ ایران و عراق بوده است. جایی که کشور شوروی در راستای کمک‌های شوروی به عراق در جنگ ایران و عراق، اقدام به فروش نفربرهای زرهی بی‌ام پی-۱ به ارتش عراق کرد. بر روی این نفربرها مسلسل پی‌کا نصب شده بود و بعد از گرفته شدن تعدادی از این نفربرها توسط نیروهای ایرانی، ایران با این مسلسل آشنایی پیدا کرد. پیش از آن تعداد کمی از تیربارهای گرینوف که تیربار متوسط اصلی شوروی قبل از تولید پی‌کا بود، در نیروهای مسلح ایران موجود بود و به همین جهت پی‌کا هم به گرینوف معروف شد. در دوران جنگ با توجه به نیاز ایران به اسلحه و توقف خط تولید تیربار ژ ۳ به دلیل عدم همکاری آلمانی‌ها و همچنین به علت سنگینی و دفعات زیاد گیر کردن و در عملیات مختلف کلاسیک و چریکی توانست کارایی خود را ثابت نماید، به همین دلیل ایران به خرید این نوع سلاح روی آورده و سلاح‌های روسی از جمله تیربار پی‌کا با توجه به فراوانی، قیمت پائین و استفاده و نگهداری آسان بهترین انتخاب بودند. بعد از پایان جنگ، سازمان دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اقدام به بررسی عملکرد و قابلیت‌های این مسلسل نمود و آن را مناسب جهت بکارگیری در نیروهای پیاده ایران دانست. از این رو در سالهای بعد اقدام به خریداری چند محموله از این سلاح جهت استفاده در نیروی زمینی ارتش ایران، نیروی زمینی سپاه پاسداران و نیروی انتظامی ایران نمود. این سلاح هم‌اکنون نیز یکی از سلاح‌های عملیاتی یگان‌های پیاده نیروهای نظامی ایران می‌باشد و در کنار تیربار ام‌ژ ۳ به عنوان دو تیربار کاربرد عمومی اصلی نیروهای مسلح ایران استفاده می‌شود. و نیروی انتظامی نیز در واحدهای عملیاتی خود در مناطق مرزی و در درگیری با قاچاقچیان مسلح به عنوان یک تیربار سبک و کارآمد از این سلاح استفاده می‌کند.

مدلهای مختلف تیربار پی کا:

- 1- تیربار PK: مدل اصلی و معمولی تیربار که مورد استفاده نیروهای پیاده است و شعله پوش آن دوکی می باشد.
- 2- تیربار PKS: تفاوت آن با مدل PK در شعله پوش آن ست که بلند و شیار دار ساخته شده است.
- 3- تیربار PKM: وزن و طول لوله آن کمتر از مدلهای قبلی است (وزن آن 7.5 کیلوگرم است).
- 4- تیربار PKMS: وزن آن کمتر و شعله پوش به صورت دوکی شکل اما کوتاه تر از مدلهای قبل می باشد.
- 5- تیربار PKMT: طول لوله، وزن و نواخت تیر آن بیشتر از مدلهای قبل و ماشه آن الکتریکی است.
- 6- تیربار قدیمی گرینوف SGM Goryunov: از مدلهای قدیمتر تیربارهای روسی است و تقریباً ارتباطی با تیربارهای جدیدتر PK ندارد. مشخصات تیربار پی کا: اسلحه ای است اجتماعی و خودکار که با فشار غیر مستقیم گاز باروت مسلح و لوله آن با هوا و در مواقع اضطراری با آب خنک میشود.

دارای دو نوع نوار می باشد:

- 1- نوار بلند 50، 75، 100، 200، 250 فشنگی.

2- نوار کوتاه 25 عددی که ابتدا و انتهای هر نوار به گونه ای است که بوسیله یک فشنگ به نوار های قبلی و بعدی متصل میشود که نوار ها از سمت راست اسلحه تغذیه می شود و دارای برگه ناظم آتش دو وضعیتی (عقب ضامن ، جلو آتش) می باشد.

دستگاه نشانه روی این سلاح از دو قسمت تشکیل شده است:

الف – مگسک ، که در سمت و برد قابل تنظیم است.

ب – ستون درجه ، که از اعداد 1 الی 15 مدرج شده که هر عدد ضریب 100 متر است و قبل از شماره 1 آن حرفی نوشته شده که اصطلاحا به آن علامت تاکتیکی گفته میشود که همسطح 400 متر میباشد. و خط شاخص هر عدد زیر آن عدد قرار دارد. ستون درجه دارای یک طبلک تغییر سمت نیز بوده که با استفاده از آن میتوان پیشگیرهای مربوط به هدفهای متحرک یا باد را منظور نمود. (5 میلیم به چپ و 5 میلیم به راست).

ضمنا دارای رگولاتور تنظیم گاز بوده که جهت کم و زیاد کردن نواخت تیر و کمک در رفع گیر سلاح استفاده می شود. این تیربار به وسیله دو پایه استاندارد بصورت یک تیربار سبک و با سه پایه به صورت یک تیربار نیمه سنگین قابل استفاده می باشد. این تیربار دارای دو نوع قنداق چوبی و پلاستیکی فشرده می باشد.



کالیبر و فشنگ مصرفی: 7/62 x r54 میلیمتر

تعداد خان و گردش آن: 4 عدد و از چپ به راست

نواخت تیر عملی: 200 تا 250 تیر در دقیقه

سرعت اولیه گلوله: 820 متر بر ثانیه

برد مفید: 1000 متر

برد نهایی: 3800 متر

متعلقات: دو نوع سه پایه، جعبه فشنگهای 50 و 100 و 200 و 250 فشنگی، دو نوع جعبه تنظیف، پوکه کش، سه عدد سمبه، لوله یدکی، چرخ نوار پرکن، کیسه و بند حمل برای جعبه 250 فشنگی

ماموریت اصلی: بر علیه اجتماعات دشمن

ماموریت فرعی: بر علیه اهداف هوایی

مهمات: فشنگهای جنگی معمولی، ثاقب، آتش ز، سنگین، رسام، فولادی، آموزشی، گازی

کشورهای که این سلاح را می سازند عبارت هستند از:


افغانستان، آلبانی، ارمنستان، جمهوری آذربایجان، بلارو، بوسنی و هرزگوین، بلغارستان، کامبوج، کپ ورد، چاد، چین، کرواس، کوبا، اریتره، استونی، فنلاند، گرجستان، گینه، گینه بیسائو، مجارستان، ایران، عراق، قزاقستان، قرقیزستان، لائوس، لتونی، لیتوانی، مقدونیه، مالی، مولداوی، مغولستان، موزامبی، کره شمالی، لهستان، رومانی، روسیه، سائوتومه و پرنسیپ، صربستان، اتحاد جماهیر شوروی، سوریه، سوئد، تاجیکستان، ترکمنستان، اوگاندا، وکراین، ازبکستان، ویتنام، یوگسلاو، زامبیا.

فک وترکیب (بازوبسته کردن سلاح) :


1- قفل پوشش بدنه را بالا می زنیم .




2- پوشش بدن را بالا می آوریم .




3- پوشش حمل کننده شریط را بالا می آوریم .




4- محکم کننده فنر را مقداری به جلو فشار می دهیم .




5- برای خارج شدن فنر، محکم کننده را بطرف خودتان بکشید.




6- مجموعه مکانیک را بطرف عقب بکشید.



7- مکانیک متحرک را کمی بطرف بالا سپس بطرف عقب کشیده سپس از راست به چپ بالا بکشید.




8- برای بازکردن مجموعه سوزن، آن را مقداری عقب کشیده تا کاملاً خارج شود.





9- برای در آوردن سوزن از داخل مجموعه سوزن چرخانده و بیرون می کشیم.




10- قفل لوله را بطرف چپ حرکت بده .



11- لوله را از جای خود بیرون کشیده تا خارج شود.



12- برضامن لوله گاز فشار بیاور .




13- لوله گاز را بیرون بکش تا خارج شود.




تیر بار PK


ملاحظه: هنگام بستن (ترکیب سلاح) به یاد داشته باشید که آخرین قطعه باز شده، اولین قطعه ای است که بسته می شود. و هنگام داخل کردن مکانیک (گلنگدن و مجموعه سوزن) به ماشه فشار بیاورید تا گیره آزاد شده و مکانیک به آسانی سر جای خود قرار گیرد.



14- بستن پایه با جمع کردن آن (به هم نزدیک کردن) سپس به هم بستن و در آخر چسباندن به لوله. میتوان پایه را بطرف جلو یا عقب بست.




15- برای تمیز کردن، (فلچه) رابعد از باز کردن سرپوش آن در بیار. ادوات تنظیف را میتوان با فشار آوردن به وسیله انگشت بر درپوش موجود در عقب قنداق بیرون آورد، ولی برای این کار لازم است اول تکیه گاه بالازده شود.



بازکردن شعله پوش

شعله پوش را میتوان با فشار دادن قید آن سپس چرخاندن بیرون آورد. ملاحظه: شعله پوش را نباید بازکرد مگر در حالاتی مانند شکستن آنیا گیر کردن تیر در لوله و... .




تنظیم خط کش مسافت:

اما حرکت دادن فریضه که در جهت افقی مدرج است به این گونه است که فریضه را در جهت هدف متحرک بمقدار معین از اقسام و در جهت باد حرکت می دهیم و مقدار آن به روش زیر تعیین می شود.

عدد اقسام = سرعت بر حسب کیلومتر × مسافت بر حسب متر ÷ 15 رقم ثابت

سپس فریضه را در جهتی که هدف از آن می آید حرکت داده و با شعیره تنظیم می کنیم سپس باذن الله شلیک می کنیم.




چگونگی تعیین مسافت :

تعیین مسافت به وسیله خیلی چیز ها می شود اصل بر این است که تو بدانی آن وسیله که تو می خواهی با آن تعیین مسافت کنی چه چیزی باشد زیرا بهترین تعیین مسافت با میلیوم است و بهترین چیز برای بدست آوردن دقیق میلیوم خط کش است .

تعیین مسافت به وسیله میلیوم با خط کش :

یک میلی متر را اگر از فاصله 50 سانتی متری از چشم نگاه داریم این یک میلی متر بر روی هدف ما به اندازه 2 میلیوم می باشد که از این طریق می توانیم از خط کش شیشه ای استفاده کنیم

{ یک سانتی متر برابر است با ده میلی متر و یک میلی متر برابر است با دو میلیوم یعنی یک سانتی متر 20 میلیوم است .




تیر بار PK

با دست راست خط کش شیشه ای را در راستای هدف به فاصله 50 سانتی متری از چشم نگاه می داریم مثلاً طول هدف ما 2 متر بود و اندازه در خط کش 3 میلی متر، به صورت ذیل حساب می شود :

$$3 \text{ میلی متر} = 6 \text{ میلیوم}$$



$$2 \times 1000 \div 6 = 333\text{m}$$

فاصله ما تا هدف 333 متر است 1000 نیز عدد ثابت است .
یا با انگشتان دست می توانیم میلیوم را تعیین کنیم :




تعیین مسافت با گلوله پیکا :

تعیین مسافت با کبریت :



بازوبسته کردن مخزن :

1- قفل مخزن را با فشار دادن قید آن از چپ به راست باز کنید.




2- با باز کردن قفل، مخزن نیز باز می شود.

3- برای کامل شدن باز کردن مخزن طرف آزاد را کمی به جای خود باز گردان تا مخزن از طرف دیگر باز شود سپس طرف دیگر را از دندانه ای که آن را گرفته است رها کن.




1- پوشش قید مخزن را با گرداندن آن به طرف بالا به اندازه 180 درجه باز کنید و هنگام داخل کردن قید در پوشش خود، پوشش قید را بلند می کنیم.



2- داخل کردن گلوله در شریط رامیتوانید با دست انجام دهید به گونه ای که مرمی گلوله ها خارج از گردن جای گلوله ها در شریط قرار گیرد.


3- داخل شدن و جمع شدن شریط در صندوق بصورت (زیگ زاگ) است سپس زبانه شریط از منفذ گلوله ها در مخزن بیرون می آید به گونه ای که جهت مرمی و رو به جلو باشد.




دستگاه پرکردن پر سرعت گلوله:

میتوان این دستگاه را به هر صندوقی بواسطه قیدپایین آن وصل کرد و پرکردن آن به طریق زیر است.


- 1 - سرپوش جایگاه شریط را باز کرده و شریط خالی را در آن قرار داده و سرپوش را می بندیم
- 2 - گلوله ها را در جایگاه بالایی قرار می دهیم
- 3 - چرخانه داخل کردن گلوله در شریط را باز کرده به این صورت عملیات پرکردن تمام می شود.

**برای جا انداختن شریط هنگام باز کردن پوشش بدنه :**


- 1- قید سرپوش بدنه را باز کرده و آن را بالا می آوریم.



- 2- زبانه شریط را از سلاح بیرون آورده و عقب گلوله اول را درگیره گلوله ها که موجود در مجموعه اقسام (گلنگدن و مجموعه سوزن) است قرار می دهیم.




3- سپس پوشش بدنه را بسته و مجموعه گلنگدن را عقب کشیده تا سلاح برای تیراندازی آماده شود.




بستن شریط بدون باز کردن پوشش بدنه :


1- شریط را از مخزن درآورده و از سوراخ مخصوص داخل کردن شریط که از طرف راست است شریط را داخل کرده و از طرف چپ آن رami کشیم.




2- پس از اینکه مقدار کمی زبانه را کشیدیم بدلیل گیر کردن گلوله درگیرنده آن متوقف می شود، سپس گلنگدن را عقب کشیده در حالی که زبانه را همان طور نگه داشته اید، در این حالت قسمت گیرنده گلوله عقب می آید و این امکان را می دهد که شریط به داخل سلاح کشیده شود.



3- دسته ای که با آن گلنگدن کشیده می شود سر جای خود برگردانید که در این حالت گلنگدن در عقب، سر جای خود باقی می ماند. الآن ماشه را فشار داده تا گلنگدن و گیره ای که عقب گلوله اول را گرفته، جلو برده شود. (گلوله ای که هنگام عقب آمدن گلنگدن به عقب کشیده شده است).



4- الآن گلوله اول در سر جای خود قرار دارد، در حالی که گیره عقب گلوله را گرفته است. با کشیدن گلنگدن برای بار دیگر سلاح برای تیراندازی آماده است.



نگهداری از سلاح :

- 1- عدم استفاده از گلوله های زنگ زده و استفاده نشده .
- 2- عدم استفاده از پیکا در آن هنگام که تمییز نیست .
- 3- قبل از شلیک کردن میله ، لوله گاز راه گلنگدن و خانه شریط تمییز شود .
- 4- تا حد امکان نگذارید پیکا با چیز های سخت برخورد کند و ضربه ببیند .
- 5- در آن هنگام که جنگ است و وقت تمییز کردن سلاح به صورت کلی نیست تمییز کردن گلنگدن و لوله گاز کفایت می کند .
- 6- سلاح مذکور هر هفته یک بار باید تمییز شود هر چند با آن فیر نشود .
- 7- زمانی که هوا سرد است سلاح را کمی روغن کاری کنید .
- 8- در روز های که باد است یا گرد و غبار سلاح خشک نگهداری شود بهتر است .
- 9- در صورت استفاده نکردن سلاح به مدت زیاد با روغن کاری گذاشته شود و در پوشیده شود .

خرابی سلاح تیر بار علت خرابی و اصلاح آن:

اصلاح	علت خرابی	خرابی
قبل از باز کردن تمام اجزای پیکا تنها راه گلنگدن، خانه آتش و لوله گاز را تمیز کنید. اگر مثل رفع نشد میله را تبدیل کنید و اگر باز باقی بود شریط را تبدیل کنید. اگر باز درست نشد ببرید به تعمیر گاه.	1- لوله گاز دود به خود گرفته و تمیز نیست. 2- پوکه خراب است و گلوله یا شریط گلوله تمیز نیست.	گلنگدن عقب نمی آید و مرمی در جای خود نمی رود
مرمی باقی مانده در لوله را توسط سیخ بیرون می آوریم اگر خارج نشد میله را بدل می کنیم و اگر مشکل ناخن سوزن بود آن را تبدیل می کنیم زیرا اکثر ناخن سوزن ها عقب پوکه را قطع می کنند مرمی و خانه آتش را روغن کاری کنید و اگر باز درست نشد نهایتن میله را تبدیل کنید	1- ناخن سوزن شکسته و یا فتر آن ضعیف شده است. 2- خانه آتش تمیز نیست و یا ناخن سوزن عقب پوکه را قطع کرده است.	گلنگدن پوکه را بیرون نموده اما مرمی را گرفته است.
پوکه را بیرون می کنیم و به فیر خود ادامه می دهیم اگر بار دوم نیز همین گونه شد لوله گاز و خانه آتش را تمیز می کنیم و روغن کاری می نمایم و اگر لوله گاز خراب باشد درست کردن آن ضروری است.	1- راه گلنگدن، لوله گاز و یا خانه آتش تمیز نیست. 2- سر پوش محل خروج گلوله خراب است. 3- آهن خارج کننده پوکه خراب است.	پوکه از میله بیرون شده اما در داخل میکانیزم باقی مانده است.
توسط گلنگدن پوکه را بیرون می کنیم و به فیر خود ادامه می دهیم.	1- بین گلنگدن و میله فاصله بوجود آمده است. 2- علت از مرمی است.	پوکه در داخل لوله شکسته اما گلنگدن گلوله را دوباره گرفته است. ولی داخل میله نشده است.
گلنگدن را بکشید اگر همین عمل را دوباره تکرار نمود شریط و گلوله به صورت دقیق جا انداخته شود.	1- راه گلنگدن تمیز نیست و یا شریط در جعبه به صورت درست جا داده نشده است.	گلنگدن کاملاً پشت نیامده و گلوله را در بین راه گذاشته است و گیر کرده است.

در لوله این سلاح سه مکان شماره گذاری شده از (1الی 3) یافت می شود اگر خواستی که گاز را تنظیم کنید ناچار باید داخل ظرف فارغ از ناحیه کبسل داخل سوراخ موجود در زیر منظم گاز شوی سپس آن را به یک سو چرخش دهی البته برحسب مقدار گازی که می خواهی خارج شود.

- اگر تنظیم را بر روی مکان (1) قرار دهی و سلاح تمیز باشد به این معنی است که یک سوراخ بسته و دو سوراخ برای رفت و آمد گاز باز است. در این حالت سلاح در یک دقیقه 600 گلوله شلیک می کند.


- اگر تنظیم را بر روی مکان (2) قرار دهی به این معنی است که یک سوراخ را باز (برای برگشت گاز اضافی و در نتیجه باز گرداندن گلنگدن) و دو سوراخ را بسته ای که در این حالت در یک دقیقه 700 گلوله شلیک می کند.

- اگر تنظیم گاز را بر روی مکان (3) قرار دهی به این معنی است که هر سه سوراخ را بسته ای که در نتیجه در یک دقیقه 900 گلوله شلیک می کند و این حالت برای تانکهای ضد گلوله بکار می رود بخاطر وجود نداشتن دود و یا در هنگام تیراندازی در حالی که سلاح کثیف است زیرا در این حالت گاز بیشتری برای دفع پیستون لازم است.


- به یاد داشته باشید که این حالت از عمر لوله و اجزای متحرک داخل سلاح کم می کند .

طریقه عمل کردن :


- 1- شریط را از گلوله پرمی کنیم.
- 2- قید مخزن را باز کرده و سرپوش آن را بالا بیار، سپس شریط پراز گلوله را داخل مخزن قرار ده و به بدنه سلاح وصل کن
- 3- میتوان مخزن را بدون باز کردن سرپوش به سلاح وصل کرد (برای محافظت از اجزای سلاح از گرد و غبار) به این روش که زبانه شریط را از طرف راست داخل سلاح می کنیم سپس از طرف چپ آن راکشیده و به این صورت این عملیات تمام می شود
- 4- مجموعه گلنگدن را بوسیله دسته آن که در طرف راست است به عقب کشیده سپس دسته را به سرجا خود برگردانید و به ماشه فشار بیاورید در حالتی که زبانه شریط را با دست چپ گرفته ای که در این حالت مجموعه گلنگدن آزاد شده و جلو رفته گلوله را می گیرد. مجموعه گلنگدن را یکبار دیگر عقب کشیده و دسته را سر جای خود برگردان، در اثناء بازگشت مجموعه گلنگدن گلوله ای از شریط گرفته می شود و قطعه کشنده شریط ، چرخانه پایینی را بر روی ریل جانبی که بر پایه مجموعه گلنگدن است به حرکت در آورده و پوشش پوکه پران بازمی شود.




5- هنگام برخورد مجموعه گلنگدن به قطعه موجود در زیرسرپوش، انتهای گلوله ازگیره آن جدا شده وپایین می اندازد ومجموعه گلنگدن به عقب رفته تا بنهایت مسیرخود می رسد.




6- هنگام فشارآوردن به ماشه صفحه کوچک مقید به گلنگدن پایین آمده و گلنگدن ومجموعه سوزن بسوی جلو رفته وگلوله ای که در سر راهش قراردارد با خود برداشته (بواسطه قسمت جلویی مجموعه سوزن)، داخل حبره الانفجار برده وآن را با چرخاندن (30)درجه درجهت عقربه های ساعت محکم کرده ومجموعه سوزن در این وضعیت می ایستد وقطعه ای که شریط رامی کشد بسوی خارج حرکت می کند.



7- هنگام جلو رفتن بقیه گلنگدن ،سوزن بیرون آمده وکبسول چاشنی گلوله رامی زند وانفجار رخ می دهد ومرمی به جلومی رود وقسمتی از گاز برگشته وسلاح را برای شلیک دوم آماده می کند.




8- هنگام برگشتن مجموعه گلنگدن بطرف پشت ،مجموعه سوزن 30درجه عکس عقربه ساعت می چرخد وقسمتهای بسته را باز کرده وهمراه پوکه برمی گردد. ودرهمین وقت گیره گلوله جدید را از شریط گرفته وقطعه کشنده شریط گلوله جدید را بداخل می کشد.



تیر بار PK

9- دندان‌ه پوک‌ه پیران ، پوک‌ه را به بیرون پرت می کند و قطعه فلزی موجود در زیرسری پوش ، گلوله کشیده شده را پایین آورده و در مجرای خود قرار می دهد و مجموعه گلوله‌گدن به عقب برگشته و به گیره گیری می کند و عملیات زمانی که به ماشه فشار وارد شود تکرار می شود.



حالت یا وضعیتهای تیر اندازی با تیر بار PK:

1- تیر اندازی با تیر بار PK در وضعیت درازکش یک نفره.



2- تیر اندازی با تیر بار PK در وضعیت درازکش دو نفره.




3- تیر اندازی با تیر بار PK در وضعیت نشسته دو نفره.



4- تیر اندازی با تیر بار PK در وضعیت ایستاده یک نفره.



5- تیر اندازی با تیر بار PK در وضعیت ایستاده پشت سنگر یک نفره.



6- تیر اندازی با تیر بار PK در وضعیت ضد هوای دوفره.



برای درست کردن سیبل به پرگار، خط کش، مداد، ماژیک، کاغذ و تابلو 1 در 0/5 برای چسپاندن کاغذ روی آن نیاز داریم .

و باید نشان در مستوی خود ما بوده یعنی نه پایین و نه بالاتر از خودمان باشد. ریگلاژ باید در روزی باشد که باد نوزد. در این حالت ابتدا چند تیر هوایی شلیک کرده تا سلاح گرم شود. و پایه سلاح را باز می کنیم تا هنگام شلیک تکان نخورد .



سپس خط کش مسافت را بر روی یک قرارداد و بعد به صورت خوابیده خط سیاه سیبل را هدف گرفته و 4 تیر را روبه هدف شلیک می کنیم. اگر همه تیرها پراکنده به هدف خورده بود نشانه ضعف شلیک کننده است و اگر تیرها نزدیک هم در داخل دایره خورده بود سلاح تنظیم است و نیازی به تنظیم ندارد . اما اگر مرمی از دایره به اندازه 12 سانتی متر بالا تر خورده بود برای تغییر دادن نقطه اصابت مگسک را 360 درجه به طرف چپ دور می دهیم و اما اگر مرمی 12 سانتی متر پایین تر از دایره اصابت کرده بود مگسک را 360 درجه به طرف راست دور می دهیم ولی اگر مرمی در همان مسافت به فاصله 15 سانتی متر از مرکز دایره به سمت راست اصابت نمود میخ جانی که زیر مگسک قرار دارد به اندازه یک میلی متر به طرف راست می بریم و اگر به سمت چپ اصابت نمود برعکس می کویم.

خلاصه مطلب : اگر فاصله مرکز تیرها با مرکز نشان 12 سانتی متر بود مگسک را دویچ به بالا یا پایین می چرخانیم. اگر خطای هدف در سمت راست بود مگسک را از بغل به اندازه 1 میلی متر با چکش می زنیم و اگر خطا در سمت چپ بود بالعکس. اگر خطای بالا و پایین از 5 سانت کمتر بود احتیاج به دستکاری نیست ولی از 5 سانت بیشتر بود تغییر دهید اگر خطا بالا بود خط کش مسافت را بطرف بالا و اگر خطا پایین بود بطرف پایین می آوریم به یاد داشته باشید که هر میلی متر به چپ یا راست برابر است با 15 سانتی متر.




فاصله ما تا سیبل 100 متر .




چگونگی تنظیم خط کش مسافت با مگسک :

خط کش مسافت باید با مگسک در یک موازی باشد مثل شکل ذیل :



و اگر خط کش مسافت و مگسک به شکل های ذیل باشد اشتباه است .



توضیحاتی در مورد گلوله پیکا :

اجزای گلوله:

گلوله درست می شود از:

1- مرمی

2- پوکه

3- حشوه (بارود)

4- صاعق (چاشنی)




انواع گلوله:

گلوله عادی (برای تیراندازی اشخاص معلوم یعنی آشکار و مستور یعنی نهان استفاده می شود و شامل انواع زیر است)

- 1- مرمی که دارای هسته فولادی است:
و درست می شود از هسته ای که ساخته شده است از تمباک و یک طبقه مسی و هسته فولادی و سر مرمی با رنگ روشن معلوم شده است.



- | | | | |
|---------|---------|-----------------|--------------------------|
| 1- مرمی | 2- پوکه | 3- حشوه (بارود) | 4- صاعق یا کبسول (چاشنی) |
| 5- گردن | 6- عتار | 7- سندان | 8- سوراخ |
| | | | 9- ماده چاشنی |



1

و تشکیل می شود از غلاف فولادی پوشیده شده باماده تمباک و طبقه ای از مس و این گلوله دارای رنگ بخصوصی نیست.

گلوله سوما:

ترکیب آن همانند ترکیب گلوله سبک است ولی شکل و رنگ آن متفاوت بوده و سر مرمی آن دارای رنگ زرد است.






تیر بار PK

گلوله مذنب یا خطاطه (رسام):

از این گلوله برای راهنمایی اهداف و تصحیح شلیک برای مسافت 1000 متر و همچنین تیراندازی بر روی نیروی پیاده کاربرد دارد. تشکیل می شود از غلاف و هسته مسی و ماده روشن کننده ای هنگام تیراندازی و هنگام تیراندازی حرارت را از حشوه اصلی به ماده مذنب (که در اثنای مسیر آتش گرفته و اثر سفیدی از خود بجا می گذارد که هم در روز و هم در شب دیده می شود) منتقل می کند و سر مرمی سبز رنگ دارد.



انواع مرمی گلوله پیکا :



1- غلاف

3- هسته

5- ماده مذنب

2- طبقه

4- طبقات ماده مذنب

6- ماده سوزاننده

گلوله خارق خارق (سوزاننده و آتش زننده) :

برای سوزاندن مواد قابل سوخت و تیراندازی بسوی اشخاص موجود پشت ساترهای نازک و ضدگلوله درفاصله 500 متر . و تشکیل می شود از غلاف و هسته فولادی و طبقه مسی و ماده سوزاننده . و هنگام برخورد این گلوله به هدف ماده سوزاننده آتش گرفته و از خلال سوراخی که هسته فولادی ایجاد کرده داخل هدف می رود و سرمرمی این گلوله با دو رنگ سیاه و قرمز مشخص است.



پوکه:


برای پوشش حشوه و جمع کردن گلنگدن گلوله وضع شده است و تشکیل شده است از :

- 1- بدنه برای وضع حشوه (بارود)
- 2- گردن که مرمی را ثابت می کند.
- 3- هتار (کعب گلوله) برای کشیدن گلوله بوسیله ناخن پوکه کش.
- 4- پایه ای که دارای سوراخ گلوله و دو سوراخ داخل مجال کبسول برای عبور شراره آتش بسوی حشوه اصلی .
- 5- کتفی که مرمی بواسطه آن درحجره مستقر می شود .



صاعق (چاشنی) :


برای آتش زدن حشوه (بارود) و تشکیل می شود از؛ کاسه ای از آهن زرد و ماده چاشنی و دایره ای فلزی نازک که ماده چاشنی را پوشانده است.



تیر بار PK

حشوه (بارود) :

داخل پوکه گذاشته می شود و برای دفع مرمی بوسیله گاز تولید شده در انتهای سوخته شدن از آن استفاده می شود.



صندوق گلوله :

گلوله داخل صندوق چوبی است که در کناره اش دارای خطهای رنگی همراه رنگ سرمرمی گذاشته می شود. صندوقی که حاوی گلوله خفیف می باشد بدون رنگ می باشد.



که هر صندوق حاوی دو قوطی فلزی دربسته محکم که هر کدام از آنها حاوی (440) گلوله است که جمعا 880 گلوله است



و در هر قوطی 22 بسته کاغذی وجود دارد که هر بسته حاوی 20 تیر است .



رنگهای مرمی چینی:

- مرمی عادی ما قبل سال 1967م سفید رنگ ولی بعد از این تاریخ بدون رنگ شد.
- مرمی حارق خارق ما قبل سال 1967م دارای رنگ سیاه در بالا و قرمز در پایین بود ولی بعد از این تاریخ به سیاه تغییر یافت.



رنگهای مرمی تشیکی :

- مثل مرمی های روسی است فقط اختلاف در گلوله اندازه گیری مسافت است که رنگ آن در بالا سبز و در پایین سفید است.



- مرمی حارق زرد رنگ است.



مرمی فنلاندی :

- رسام سفید .



- خارق آبی .

- خارق حارق سیاه و قرمز

- مرمی رصد قرمز رنگ.

- خارق زرد.

- عادی بدون رنگ .

دولت اسلامی باقی است و پیشرفت خواهد کرد باذن الله.

